

Certificado Nº: / Certificate Nº: **C1 10132101**

CERTIFICADO CONFORMIDAD PRODUCCIÓN CONFORMITY PRODUCTION CERTIFICATE

El presente certificado acredita que: / The following certificate ensures that:

RIGUAL, S.A.
Autovía A-2, km. 442
22520, Fraga, HUESCA (ESPAÑA / SPAIN)

dispone de un sistema de gestión de calidad y de los procedimientos y planes de conformidad de la producción adecuados para garantizar el cumplimiento con los requisitos del:

has a quality management system and the conformity of production procedures and plans in compliance with the requirements of:

- Anexo IV del Reglamento (UE) 2018/858
Annex IV of Regulation (EU) 2018/858
- Artículo 9 del Real Decreto 750/2010
Article 9 of the Royal Decree 750/2010
- Artículo 28 del Reglamento (UE) nº 167/2013 y el Anexo IV del Reglamento delegado (UE) nº 1322/2014
Article 28 of the Regulation (EU) No 167/2013 and Annex IV of the Commission Delegated Regulation (EU) nº 1322/2014.
- Anexo 1 del acuerdo E/ECE/TRANS/505/Rev.3
Schedule 1 of the Agreement E/ECE/TRANS/505/Rev.3

Alcance: / Scope: Ver Anexo I / See Annex I

El certificado se emite como consecuencia del expediente **10132101**, correspondiente a la auditoría realizada el 27 y 28 de abril de 2021, válido para los números de homologación concedidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
The certificate is issued as a result of the 10132101 file, relevant to the audit carried out the 27 to 28th of April 2021, valid for the approval numbers granted by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

Fecha 1ª emisión: / 1st Issue Date: 01.06.2009 / 2009.06.01
Válido hasta: / Valid until: 01.06.2022 / 2022.06.01



D. José M^a Martínez-Val Peñalosa
Director F²I²

Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación Nº 509/EI807
Inspection entity accredited by ENAC with accreditation No. 509/EI807

El presente certificado puede ser verificado en la página web de la Unidad de Certificación del Automóvil (<https://ucanet.es/>), mediante el Código Seguro de Verificación:
This certificate can be verified on the Automobile Certification Unit's website (<https://ucanet.es/>) through the Secure Verification Code:

ASKUSHUMTKJH5

DESIGNADO POR: / APPOINTED BY:

Certificado Nº: / Certificate Nº: **C1 10132101**

Anexo I / Annex I

ALCANCE	SCOPE	Cumple con / Fulfills with		
		Legislación Nacional National Legislation	Directiva / Reglamento (UE) Directive / Regulation (EU)	Reglamento NU UN Regulation
O4: Completo	O4: Complete	RD 750/2010	2018/858 (1)	
R1, R2, R3, R4, S1, S2: Completo*	R1, R2, R3, R4, S1, S2: Complete*	RD 750/2010	167/2013 (2)	
RA*	RA*	RD 750/2010		
N1, N2, N3, O3, O4: Completado (Artículo 45 del Reglamento (UE) 2018/858)	N1, N2, N3, O3, O4: Completed (Article 45 of Regulation (EU) 2018/858)	RD 750/2010	2018/858 (1)	
Dispositivos de protección trasera contra el empotramiento	Rear underrun protective devices			58

(1) La referencia al Reglamento (UE) 2018/858 implica el cumplimiento con los requisitos técnicos de conformidad de la producción especificados en los actos reglamentarios concedidos por la Autoridad de Homologación Española y enumerados en el anexo II, en relación con el grado de acabado del vehículo.

The reference to Regulation (EU) 2018/858 implies the compliance with the technical requirements of conformity of production specified at the regulatory acts granted by the Spanish Approval Authority and listed in annex II, in relation to the state of completion of the vehicle.

(2) La referencia al Reglamento (UE) nº 167/2013 implica el cumplimiento con los requisitos técnicos de conformidad de la producción especificados en los actos reglamentarios concedidos por la Autoridad de Homologación Española, enumerados en el anexo I en relación con el grado de acabado del vehículo.

The reference to the Regulation (EU) No 167/2013 implies the compliance with the technical requirements of conformity of production specified at the regulatory acts granted by the Spanish Approval Authority and listed in annex I, in relation to the state of completion of the vehicle.

* Las inspecciones marcadas con "*" no están amparadas por la acreditación de ENAC.

The inspections marked with "" are not covered by ENAC accreditation.*

Plantas de Fabricación / Manufacturing Plants

Autovía A-2, km. 442, 22520, Fraga, HUESCA (ESPAÑA / SPAIN)



Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación Nº 509/EI807
Inspection entity accredited by ENAC with accreditation No. 509/EI807

El presente certificado puede ser verificado en la página web de la Unidad de Certificación del Automóvil (<https://ucanet.es/>), mediante el Código Seguro de Verificación:
This certificate can be verified on the Automobile Certification Unit's website (<https://ucanet.es/>) through the Secure Verification Code:

ASKUSHUMTKJH5

DESIGNADO POR: / APPOINTED BY: